



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002650



CELTA 4P SPIRIT - CHEVROLET



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 28/07/2026 20:49

Data Vistoria: 16/06/2026 16:26

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Caçador SC

CPF/CNPJ: 26.461.699/0490-07

Local de atendimento:

Endereço: Rua Holanda, 60, Sorgatto, Caçador/SC. CEP: 89503-366.

Complemento: Barracão da Secretaria de Administração

Vistoria Veicular:

OSA: 6

Modelo: CELTA 4P SPIRIT - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 2010/2011

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: P.M. de Caçador SC
(Barracão Adm.)

Tipo Veículo: Veículos

Placa: MHH3747

UF/Cidade Placa:
SC/CACADOR-SC

Nr Motor: NAB099220

Nr Motor BIN: NAB099220

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BGRX48F0BG163614

Nr Chassi BIN:
9BGRX48F0BG163614

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais
de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 10009353

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Caçador SC SC

Responsável: Gislaine

Observação:



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002650

Placa: MHH3747

Data Impressão: 28/07/2026 20:49

Nr Motor: NAB099220

Nr Chassi: 9BGRX48F0BG163614

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✗ Avariado
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✗ Avariado
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✗ Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✗ Avariado
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✗ Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Bancos Dianteiros:	✗ Avariado
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Pneus Dianteiros:	✓ OK
Pneus Traseiros:	✓ OK	Rodas Traseiras:	✓ OK
Estepe:	✓ OK	Rodas Dianteiras:	✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002650

Placa: MHH3747

Data Impressão: 28/07/2026 20:49

Nr Motor: NAB099220

Nr Chassi: 9BGRX48F0BG163614

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	MHH3747	Renavam	00226722961
Chassi	9BGRX48F0BG163614	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	NAB099220	Nr Caixa Câmbio	10009353
Categoria	OFICIAL	Marca	CHEVROLET
Modelo	CELTA 4P SPIRIT	Ano Fab.	2010
Ano Mod.	2011	Cor	BRANCA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	SC
Município	CACADOR-SC	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	78	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1000
Capacidade Passageiros	5	PBT	140
CMT	190	Mensagem	MOTOR AGREGADO: NAB099220



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO.	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	298,74		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	F**** M***** D* A***** S**** D*
-----------------------	--------	--------------	---------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00002650

Placa: MHH3747

Data Impressão: 28/07/2026 20:49

Nr Motor: NAB099220

Nr Chassi: 9BGRX48F0BG163614



IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA





TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA





ID Vistoria: 00002650

Placa: MHH3747

Data Impressão: 28/07/2026 20:49

Nr Motor: NAB099220

Nr Chassi: 9BGRX48F0BG163614

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 7.500,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 7.500,00**

Totais:

Sub-Total: **7.500,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 7.500,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES "Vistoria" não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Rodolfo Araujo

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____