



## E-LEILÕES \*Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



## LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002649



NOVO GOL TL MCV - VW



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 24/08/2026 11:46

Data Vistoria: 16/06/2026 16:07

## Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Caçador SC

CPF/CNPJ: 26.461.699/0490-07

## Local de atendimento:

Endereço: Rua Holanda, 60, Sorgatto, Caçador/SC. CEP: 89503-366.

Complemento: Barracão da Secretaria de Administração

## Vistoria Veicular:

OSA: 24

Modelo: NOVO GOL TL MCV - VW

Ano Fab / Modelo: 2017/2018

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: P.M. de Caçador SC  
(Barracão Adm.)

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SC/CACADOR

Nr Motor: CSE257671

Nr Motor BIN: CSE257671

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWAG45U4JT038064

Nr Chassi BIN:  
9BWAG45U4JT038064

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN: Gasolina e  
Álcool

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não


## Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Caçador SC SC

Responsável: Gislaine

## Observação:

FOI INFORMADO QUE O VEÍCULO ESTÁ COM O MOTOR RUIM E KM ALTO.  
FECHADURA PORTA DO MOTORISTA AVARIADA




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002649

Placa:

Data Impressão: 24/08/2026 11:46

Nr Motor: CSE257671

Nr Chassi: 9BWAG45U4JT038064

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

|                                   |          |                                    |          |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Paracheque Dianteiro:             | Avariado | Paracheque Traseiro:               | Avariado |
| Farol Direito:                    | Avariado | Farol Esquerdo:                    | OK       |
| Parabrisa Dianteiro:              | OK       | Capô:                              | Faltando |
| Teto:                             | OK       | Retrovisor Lado Direito:           | OK       |
| Retrovisor Lado Esquerdo:         | OK       | Porta Dianteira Direita:           | OK       |
| Porta Dianteira Esquerda:         | Avariado | Porta Traseira Direita:            | OK       |
| Porta Traseira Esquerda:          | OK       | Porta Malas:                       | OK       |
| Vidro Da Porta Dianteira Direita: | OK       | Vidro Da Porta Dianteira Esquerda: | OK       |
| Vidro Traseiro Esquerdo:          | OK       | Vidro Traseiro Direito:            | OK       |
| Lanterna Traseira Direita:        | OK       | Lanterna Traseira Esquerda:        | OK       |
| Parabrisa Traseiro:               | OK       | Bancos Dianteiros:                 | Avariado |
| Bancos Traseiros:                 | OK       | Forração Do Teto:                  | OK       |
| Forração Interna:                 | OK       | Pedais:                            | OK       |
| Volante:                          | OK       | Alavanca da Marcha:                | OK       |
| Painel de Instrumentos:           | OK       | Pneus Dianteiros:                  | Avariado |
| Pneus Traseiros:                  | Avariado | Rodas Traseiras:                   | OK       |
| Estepe:                           | Avariado | Rodas Dianteiras:                  | OK       |



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002649

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 24/08/2026 11:46

Nr Motor: CSE257671

Nr Chassi: 9BWAG45U4JT038064

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Combustível selecionado difere do Combustível BIN



BIN FEDERAL

|                        |                   |                       |                    |
|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Tipo Consulta          | BIN FEDERAL       | Situação              | EM CIRCULACAO      |
| Placa                  | [REDACTED]        | Renavam               | 01130292344        |
| Chassi                 | 9BWAG45U4JT038064 | Remarcação Chassi     | NORMAL             |
| Nr Motor               | CSE257671         | Município             | CACADOR            |
| UF                     | SC                | Tipo                  | AUTOMOVEL          |
| Categoria              | PASSAGEIRO        | Marca Modelo          | VW/NOVO GOL TL MCV |
| Ano Fab                | 2017              | Ano Mod               | 2018               |
| Procedência Veículo    | NACIONAL          | Nr Eixos              | 2                  |
| Combustível            | ALCOOL/GASOLINA   | Cilindradas           | 999                |
| Cor                    | BRANCA            | Potência              | 82                 |
| Capacidade Passageiros | 5                 | CMT                   | 1.61               |
| PTB                    | 1.40              | CPF/CNPJ Proprietário | 1*****             |



BIN FEDERAL - Restrições:

|               |               |                    |             |
|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| Situação      | EM CIRCULACAO | Restrição Judicial | NADA CONSTA |
| Restrição RFB | NADA CONSTA   |                    |             |



RENAJUD (CORTESIA):

|         |             |
|---------|-------------|
| RENAJUD | NADA CONSTA |
|---------|-------------|



Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002649

Placa: [REDACTED]


Data Impressão: 24/08/2026 11:46

Nr Motor: CSE257671

Nr Chassi: 9BWAG45U4JT038064




IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00002649

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 24/08/2026 11:46

Nr Motor: CSE257671

Nr Chassi: 9BWAG45U4JT038064

**Vistoria Financeira:**Valor Avaliado: **R\$ 7.700,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 7.700,00****Totais:**Sub-Total: **7.700,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 7.700,00**

Página 5

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

#### Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_