



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002648



OROCH DYN 16 SCE - RENAULT



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 28/07/2026 20:51

Data Vistoria: 16/06/2026 15:31

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Caçador SC

CPF/CNPJ: 26.461.699/0490-07

Vistoria Veicular:

OSA: 16

Modelo: OROCH DYN 16 SCE - RENAULT

Ano Fab / Modelo: 2019/2020

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: P.M. de Caçador SC
(Barracão Adm.)

Tipo Veículo: Veiculos

Placa: QTL7224

UF/Cidade Placa:
SC/CACADOR

Nr Motor: H4MF735Q048957

Nr Motor BIN:
H4MF735Q048957

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93Y9SR3H5LJ921967

Nr Chassi BIN:
93Y9SR3H5LJ921967

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais
de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN:
Gasolina e Álcool

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Caçador SC SC

Responsável: Gislaine

Observação:


VEICULO PAROU APÓS PARAR NUMA ENCHENTE, POSSIVEIS PROBLEMAS ELETRICOS E MECÂNICOS.
MOTOR FALTANDO ALGUMAS PECAS E CALÇO NO MOTOR.
PORTA MOTORISTA AVARIADA.



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002648

Placa: QTL7224

Data Impressão: 28/07/2026 20:51

Nr Motor: H4MF735Q048957

Nr Chassi: 93Y9SR3H5LJ921967

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA




CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✗ Avariado
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✗ Avariado	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Bancos Dianteiros:	✗ Avariado
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Pneus Dianteiros:	✗ Avariado
Pneus Traseiros:	✗ Avariado	Rodas Traseiras:	✓ OK
Estepe:	✓ OK	Rodas Dianteiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	✗ Avariado		

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?: ✓ Sim



Veiculo Possui Chave?:

✓ Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002648

Placa: QTL7224

Data Impressão: 28/07/2026 20:51

Nr Motor: H4MF735Q048957

Nr Chassi: 93Y9SR3H5LJ921967

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Combustível selecionado difere do Combustível BIN



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	QTL7224	Renavam	01195712712
Chassi	93Y9SR3H5LJ921967	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	H4MF735Q048957	Município	CACADOR
UF	SC	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	ESPECIAL	Marca Modelo	RENAULT/OROCH DYN 16 SCE
Ano Fab	2019	Ano Mod	2020
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1599
Cor	BRANCA	Potência	120
Capacidade Passageiros	5	CMT	2.9
PTB	1.94	CPF/CNPJ Proprietário	8*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJDUD (CORTESIA):

RENAJDUD	NADA CONSTA
----------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002648

Placa: QTL7224

Data Impressão: 28/07/2026 20:51

Nr Motor: H4MF735Q048957


Nr Chassi: 93Y9SR3H5LJ921967



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE




TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA






DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



ADICIONAL 01

INTERIOR 03



ADICIONAL 02

INTERIOR 04



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00002648

Placa: QTL7224

Data Impressão: 28/07/2026 20:51

Nr Motor: H4MF735Q048957

Nr Chassi: 93Y9SR3H5LJ921967

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 8.800,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 8.800,00****Totais:**Sub-Total: **8.800,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 8.800,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____