



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



Numeração: 00002638



RETROESCAVADEIRA RD 406 ADVANCED - RANDON



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 28/07/2026 21:15

Data Vistoria: 16/06/2026 09:58

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Caçador SC

CPF/CNPJ: 26.461.699/0490-07

Local de atendimento:

Endereço: Rua Moema, 537, Gioppo, Caçador/SC. CEP: 89507-534.

Complemento: Secretaria de Infraestrutura

Vistoria Veicular:

OSA: 32

Modelo: RETROESCAVADEIRA RD 406 ADVANCED - RANDON

Ano Fab / Modelo:
2012/

Categoria: Passeio e
Utilitário

Local armazenamento: P.M. de Caçador SC
(Infraestrutura)

Tipo Veículo: Máquinas Agrícolas, Florestais &
Pesadas

Placa: MAQ02

Nr Motor:

Nr Motor BIN:

Nr Chassi:

Nr Chassi BIN:

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN:

Cor: Amarelo

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Caçador SC SC

Responsável: Gislaíne

Observação:

FOI INFORMADO QUE ESTÁ COM COM PROBLEMA NO EIXO DIANTEIRO E VAZAMENTOS HIDRÁULICOS.
FALTANDO RODAS E PNEUS, TENDO SOMENTE A DA TRASEIRA ESQUERDA.
ESTA SÓ COM O VIDRO DIANTEIRO FALTANDO TODOS OS OUTROS.
VEÍCULO FALTANDO DIVERSAS PEÇAS
HORAS TRABALHADAS MARCADAS NO PAINEL CONFORME FOTO: 085279




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00002638

Placa: MAQ02

Data Impressão: 28/07/2026 21:15

Nr Motor:

Nr Chassi:




IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI




FRENTE




TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04




ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ID Vistoria: 00002638

Placa: MAQ02

Data Impressão: 28/07/2026 21:15

Nr Motor:

Nr Chassi:

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 23.500,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 0,00%

Valor Depreciado: R\$ 23.500,00

Totais:

Sub-Total: 23.500,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 23.500,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____