E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO — **Numeração: 00002787**

A.GUERRA - REB

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 10/08/2026 10:25*	Data Vistoria: 03/08/2026 16:45

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **1199**

Modelo: **A.GUERRA - REB**		Ano Fab / Modelo: **1996/1996**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **BA/BELO HORIZONTE-BA**		
Nr Motor:	Nr Motor BIN:		
Nr Chassi: **9AA081330TC015468**	Nr Chassi BIN: **9AA081330TC015468**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:


.



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002787 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 10/08/2026 10:25*

Nr Motor: **Nr Chassi: 9AA081330TC015468**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Parachoque Traseiro:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Macaco:	Não Avaliado	**Triangulo:**	Não Avaliado
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	**Estepe:**	OK
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	OK



Estepe:
OK

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002787 **Placa** [redacted] *Data Impressão: 10/08/2026 10:25*

Nr Motor: **Nr Chassi: 9AA081330TC015468**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Comunicação de Venda
- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud
- Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	S REBOQUE
Placa	[redacted]	**Renavam**	00656676302
Chassi	9AA081330TC015468	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Categoria	PARTICULAR	**Marca**	REB
Modelo	A.GUERRA	**Ano Fab.**	1996
Ano Mod.	1996	**Cor**	BRANCA
UF	BA	**Município**	BELO HORIZONTE-BA
Espécie	CARGA	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	FURGAO	**Capacidade Carga**	27
Nr Eixos	3	**PBT**	3400
Mensagem	MOTOR AGREGADO:		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Municipais	325,39	**Valor Débito Licenc**	183,53
Valor Débito Multa	325,39		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

Proprietário	A****** D* J**** N*********

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	COMUNICACAO DE VENDA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Administrativa**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição Guincho**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00656676302
Chassi	9AA081330TC015468	**Município**	CANDIDO SALES
UF	BA	**Tipo**	SEMI-REBOQUE
Categoria	ALUGUEL	**Marca Modelo**	REB/A.GUERRA
Ano Fab	1996	**Ano Mod**	1996
Procedência Veículo	NACIONAL	**Nr Eixos**	3
Cor	BRANCA	**Capacidade Carga**	27
PTB	34	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0**********	**Proprietário**	A****** D* J**** N**********

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	CONSTA RESTRIÇÃO GERAL
Restrição 1	INDICADOR COMUNICADO DE VENDA	**Restrição 2**	INDICADOR MULTA RENAINF
Restrição 3	INDICADOR COMUNICADO DE VENDA	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

Multas Federais 08/06/2025 às 19:20 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1DH4724291	**Código Infração**	6769
Descrição da Infração	CONDUZIR VEIC C/ DEFEITO NO SIST DE ILUMICAO, SINALIZ OU LAMPADAS QUEIMADAS	**Data/Hora**	08/06/2025 19:20
Cod RENAINF	1DH4724291	**Valor**	130

Multas Federais 08/06/2025 às 19:20 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1DH4724301	**Código Infração**	6645
Descrição da Infração	CONDUZIR O VEICULO COM EQUIP OBRIGATORIO EM DESACORDO COM O ESTAB PELO CONTRAN	**Data/Hora**	08/06/2025 19:20
Cod RENAINF	1DH4724301	**Valor**	195

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002787 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 10/08/2026 10:25*

Nr Motor: **Nr Chassi: 9AA081330TC015468**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00002787 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 10/08/2026 10:25*

Nr Motor: **Nr Chassi: 9AA081330TC015468**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____