E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM | **Numeração: 00002789**

SPIN 1.8L AT LT ADV - CHEV

BRASIL FSL3975

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 10/08/2026 10:25*	Data Vistoria: 04/08/2026 12:14

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **2262**

Modelo: **SPIN 1.8L AT LT ADV - CHEV** | Ano Fab / Modelo: **2014/2014** | Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: **FSL3975**	UF/Cidade Placa: **SP/GUARULHOS**		
Nr Motor:	Nr Motor BIN:		
Nr Chassi: **9BGJR75Z0EB281098**	Nr Chassi BIN: **9BGJR75Z0EB281098**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD | Responsável:

Observação:

KM: 314.475


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002789 **Placa: FSL3975** *Data Impressão: 10/08/2026 10:25*

Nr Motor: **Nr Chassi: 9BGJR75Z0EB281098**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	OK	**Teto:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Porta Traseira Direita:	OK	**Porta Traseira Esquerda:**	OK
Porta Malas:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Traseiro Esquerdo:**	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Chave de Rodas:	Não Avaliado	**Macaco:**	Não Avaliado
Triangulo:	Não Avaliado	**Bancos Dianteiros:**	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	OK	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	OK	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Estepe:	Não Avaliado	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	Não Avaliado		

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Sim

Veiculo

Veiculo Blindado:	Não

Motor

Motor Funcionando:	Não Avaliado



Veiculo Possui Chave?:
Sim

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002789 **Placa: FSL3975** *Data Impressão: 10/08/2026 10:25*

Nr Motor: **Nr Chassi: 9BGJR75Z0EB281098**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud - Atenção para as restrições judiciais
- Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	FSL3975	**Renavam**	01006242020
Chassi	9BGJR75Z0EB281098	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	CM8068915	**Nr Caixa Câmbio**	R4015B2642
Categoria	ALUGUEL	**Marca**	CHEVROLET
Modelo	SPIN 18L AT LT ADV	**Ano Fab.**	2014
Ano Mod.	2014	**Cor**	BRANCA
Combustível	GAS/ALC/GN	**UF**	SP
Município	GUARULHOS-SP	**Espécie**	PASSAGEIRO
Potência	108	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Cilindradas**	1800
Capacidade Passageiros	5	**PBT**	170
CMT	270	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: CM8068915

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	174,08		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

Proprietário	M**** D* F***** C****** D****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	FSL3975	**Renavam**	01006242020
Chassi	9BGJR75Z0EB281098	**Município**	GUARULHOS
UF	SP	**Tipo**	AUTOMOVEL
Categoria	ALUGUEL	**Marca Modelo**	CHEV/SPIN 1.8L AT LT ADV
Ano Fab	2014	**Ano Mod**	2014
Procedência Veículo	NACIONAL	**Combustível**	GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL
Cor	BRANCA	**Potência**	108
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	3
PTB	2	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0*********	**Proprietário**	M**** D* F***** C****** D****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	CONSTA	**Multa RENAINF**	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	CONSTA

Débitos / Multas

Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.

Laudo CSV

Laudo	1		
Resultado	GNV PERIóDICO	**Apontamento**	GNV PERIóDICO

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

Laudo CSV

Laudo	2		
Resultado	GNV PERIóDICO	**Apontamento**	GNV PERIóDICO

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

Laudo CSV

Laudo	3		
Resultado	GNV PERIóDICO	**Apontamento**	GNV PERIóDICO

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

Laudo CSV

Laudo	4		
Resultado	GNV PERIóDICO	**Apontamento**	GNV PERIóDICO

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

Laudo CSV

Laudo	5

Resultado	GNV PERIóDICO	**Apontamento**	GNV PERIóDICO

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

Laudo CSV

Laudo	6		
Resultado	GNV PERIóDICO	**Apontamento**	GNV PERIóDICO

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

Laudo CSV

Laudo	7		
Resultado	GNV PERIóDICO	**Apontamento**	GNV PERIóDICO

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	**Total de renajud**	1

Registro de Renajud 18/05/2021

Tipo bloqueio	NAO DIVULGADO	**Data bloqueio**	18/05/2021
Número protocolo	NAO DIVULGADO	**Número processo**	50057427120204036119
Restrição Renajud	03-CIRCULACAO	**Código Tribunal**	01906
Órgão Judicial	6 VARA FEDERAL GUARULHOS - SP	**Tribunal**	TRF03-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIAO

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002789 **Placa: FSL3975** *Data Impressão: 10/08/2026 10:25*

Nr Motor: **Nr Chassi: 9BGJR75Z0EB281098**




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ




PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




INTERIOR




INTERIOR 02




INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002789 **Placa: FSL3975** *Data Impressão: 10/08/2026 10:25*

Nr Motor: **Nr Chassi: 9BGJR75Z0EB281098**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 41.300,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **40,00%**

Valor Depreciado: **R$ 24.780,00**

Totais:

Sub-Total: **24.780,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 24.780,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____