E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO — **Numeração: 00002790**

BRAVO ABSOLUTE DUAL - FIAT

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 10/08/2026 10:25*	Data Vistoria: 04/08/2026 12:43

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **1097**			
Modelo: **BRAVO ABSOLUTE DUAL - FIAT**		Ano Fab / Modelo: **2014/2014**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**		
Nr Motor: **370A00112734683**	Nr Motor BIN: **370A00112734683**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BD198261E9036739**	Nr Chassi BIN: **9BD198261E9036739**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		
Tem KIT GNV: **Não**			
Órgão Apreensor:**Policia Federal**			

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

KM: 194.507


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002790 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 10/08/2026 10:25*

Nr Motor: 370A00112734683 **Nr Chassi: 9BD198261E9036739**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	OK	**Teto:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Porta Traseira Direita:	OK	**Porta Traseira Esquerda:**	OK
Porta Malas:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Traseiro Esquerdo:**	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Chave de Rodas:	Não Avaliado	**Macaco:**	Não Avaliado
Triangulo:	Não Avaliado	**Bancos Dianteiros:**	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	Avariado	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	OK	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Estepe:	Não Avaliado	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	Não Avaliado		

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Sim

Veiculo

Veiculo Blindado:	Não

Motor

Motor Funcionando:	Não Avaliado



Veiculo Possui Chave?:
Sim

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002790 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 10/08/2026 10:25*

Nr Motor: 370A00112734683 **Nr Chassi: 9BD198261E9036739**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Comunicação de Venda
- Bin Estadual - Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud
- Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	01032577522
Chassi	9BD198261E9036739	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	370A00112734683	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	FIAT	**Modelo**	BRAVO ABSOLUTE DUAL
Ano Fab.	2014	**Ano Mod.**	2014
Cor	BRANCA	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	**Município**	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	132
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	INEXISTENTE
Cilindradas	1800	**Capacidade Passageiros**	5
PBT	176	**CMT**	216
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 370A00112734683		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS ATIVA	**Data Inclusao Venda**	31/01/2022
Data Venda	29/01/2022	**Protocolo Detran**	31/01/2022

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	390,46	**Valor Débito IPVA**	9.316,92
Valor Débito Municipais	390,48	**Valor Débito Licenc**	174,08
Valor Débito Multa	780,94		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

Proprietário	A***** M**** R****** D* S****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA

Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	01032577522
Chassi	9BD198261E9036739	**Município**	SAO PAULO
UF	SP	**Tipo**	AUTOMOVEL
Categoria	PARTICULAR	**Marca Modelo**	FIAT/BRAVO ABSOLUTE DUAL
Ano Fab	2014	**Ano Mod**	2014
Procedência Veículo	NACIONAL	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
Cor	BRANCA	**Potência**	132
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	2
PTB	2	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0**********	**Proprietário**	A***** M**** R****** D* S****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	CONSTA RESTRIÇÃO GERAL
Restrição 1	INDICADOR COMUNICADO DE VENDA	**Restrição 2**	INDICADOR MULTA RENAINF
Restrição 3	INDICADOR COMUNICADO DE VENDA	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

Multas Federais 09/04/2020 às 10:32 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	JVA8649055	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	09/04/2020 10:32
Cod RENAINF	JVA8649055	**Valor**	130

Multas Federais 25/05/2020 às 14:23 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	GVA7777433	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	25/05/2020 14:23
Cod RENAINF	GVA7777433	**Valor**	130

Multas Federais 17/09/2020 às 18:27 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	TPA1183483	**Código Infração**	7587

Descrição da Infração	TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM. P/ TRANSP. PUBL. COLETIVO PASSAG.	**Data/Hora**	17/09/2020 18:27
Cod RENAINF	TPA1183483	**Valor**	293

Multas Federais 11/11/2020 às 07:17 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	GRA5492258	**Código Infração**	5746
Descrição da Infração	TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO	**Data/Hora**	11/11/2020 07:17
Cod RENAINF	GRA5492258	**Valor**	130

Multas Federais 01/03/2022 às 21:48 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	D351734087	**Código Infração**	5185
Descrição da Infração	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA	**Data/Hora**	01/03/2022 21:48
Cod RENAINF	D351734087	**Valor**	195

Multas Federais 28/02/2022 às 10:38 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	D351734171	**Código Infração**	5185
Descrição da Infração	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA	**Data/Hora**	28/02/2022 10:38
Cod RENAINF	D351734171	**Valor**	195

Multas Federais 12/03/2022 às 15:13 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	SIB7212353	**Código Infração**	5550
Descrição da Infração	ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO	**Data/Hora**	12/03/2022 15:13
Cod RENAINF	SIB7212353	**Valor**	130

Multas Federais 16/03/2022 às 08:33 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	JRB3761626	**Código Infração**	5746
Descrição da Infração	TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO	**Data/Hora**	16/03/2022 08:33
Cod RENAINF	JRB3761626	**Valor**	130

Multas Federais 23/03/2022 às 09:13 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	JRB3827183	**Código Infração**	5746
Descrição da Infração	TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO	**Data/Hora**	23/03/2022 09:13
Cod RENAINF	JRB3827183	**Valor**	130

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002790 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 10/08/2026 10:25*

Nr Motor: 370A00112734683 **Nr Chassi: 9BD198261E9036739**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA TRASEIRA ESQ



PL[redacted]



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00002790 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 10/08/2026 10:25*

Nr Motor: 370A00112734683 **Nr Chassi: 9BD198261E9036739**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 40.000,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **20,00%**

Valor Depreciado: **R$ 32.000,00**

Totais:

Sub-Total: **32.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 32.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____