E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL — **Numeração: 00002774**

CG 125 FAN - HONDA

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 11/08/2026 16:06*	Data Vistoria: 30/07/2026 10:50

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **F45X+F4 Registro, São Paulo, ZONA RURAL, REGISTRO/SP. CEP: 11900-000.**

Complemento: **PÁTIO DEL REI / REGISTRO-SP /**

Vistoria Veicular:


OSA: **1094**			
Modelo: **CG 125 FAN - HONDA**		Ano Fab / Modelo: **2006/2006**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO DEL REI / REGISTRO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/REGISTRO-SP**		
Nr Motor: **JC30E76906828**	Nr Motor BIN: **JC30E76906828**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9C2JC30706R906828**	Nr Chassi BIN: **9C2JC30706R906828**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Preto**		
Tem KIT GNV: **Não**			
Órgão Apreensor:**Policia Civil**			

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

,




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002774 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 16:06*

Nr Motor: JC30E76906828 **Nr Chassi: 9C2JC30706R906828**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	**CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:**	AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	AVARIADO	**CARENAGEM DA RABETA:**	N/OK
PARALAMA DIANTEIRO:	AVARIADO	**PARALAMA TRASEIRO:**	AVARIADO
PAINEL:	AVARIADO	**ARO/RODA DIANTEIRO:**	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	AVARIADO	**PNEU DIANTEIRO:**	AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	AVARIADO	**FREIO TRASEIRO:**	AVARIADO
MANETE DE EMBREAGEM:	AVARIADO	**LUVA DO GUIDÃO:**	AVARIADO
RETROVISOR ESQUERDO:	AVARIADO	**RETROVISOR DIREITO:**	AVARIADO
CAPA BANCO:	AVARIADO		

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002774 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/08/2026 16:06*

Nr Motor: JC30E76906828 **Nr Chassi: 9C2JC30706R906828**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Comunicação de Venda
- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud
- Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	MOTOCICLETA
Placa	[redacted]	**Renavam**	00896474704
Chassi	9C2JC30706R906828	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	JC30E76906828	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	HONDA	**Modelo**	CG 125 FAN
Ano Fab.	2006	**Ano Mod.**	2006
Cor	PRETA	**Combustível**	GASOLINA
UF	SP	**Município**	REGISTRO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Cilindradas**	124
Capacidade Passageiros	2	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: JC30E76906828

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	210,56	**Valor Débito DPVAT**	12,30

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2**********	**Proprietário**	L**** F***** D* O*******

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	COMUNICACAO DE VENDA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

- Restrições:

CPF/CNPJ Comprador	3**********	**Comprador**	L****** R******

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	896474704	**Chassi**	9C2JC30706R906828
Município	REGISTRO	**UF**	SP
Tipo	MOTOCICLETA	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	HONDA/CG 125 FAN	**Ano Fab**	2006
Ano Mod	2006	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Combustível	GASOLINA	**Cilindradas**	124
Cor	PRETA	**Capacidade Passageiros**	2
Recall	NADA CONSTA	**CPF/CNPJ Proprietário**	2**********
Proprietário	L**** F***** D* O*******		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	CONSTA COMUNICADO DE VENDA	**Data Venda**	2012-05-25
Data Registro Venda	2012-06-20		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2021-08-31 às 10:39 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	896474704
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	TPA1355925	**Código Infração**	7587

Descrição da Infração	TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM. P/ TRANSP. PUBL. COLETIVO PASSAG.	**Data/Hora**	2021-08-31 10:39
Local Ocorrência	AV NOVE DE JULHO SENTIDO B-C 0, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	05657574958
Valor	293.47	**Data Venc.**	2022-03-07

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA


RENAJUD


Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002774 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/08/2026 16:06*

Nr Motor: JC30E76906828 **Nr Chassi: 9C2JC30706R906828**


CHASSI


FRENTE



TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO


MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQ


PLACA


TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00002774 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 16:06*

Nr Motor: JC30E76906828 **Nr Chassi: 9C2JC30706R906828**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 7.500,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%**

Valor Depreciado: **R$ 750,00**

Totais:

Sub-Total: **750,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 750,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____