E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL — **Numeração: 00002770**

POP 110I - HONDA

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 11/08/2026 17:43*	Data Vistoria: 27/07/2026 15:48

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **QHGQ9H NAZARÉ PAULISTA, NARAZÉ PAULISTA/SP.**

Complemento: **TULIO / (11) 3135-2687**

Vistoria Veicular:

OSA: **1094**			
Modelo: **POP 110I - HONDA**		Ano Fab / Modelo: **2022/2022**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **JDN / NAZARÉ PAULISTA-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/DIADEMA-SP**		
Nr Motor: **JB01E0N065774**	Nr Motor BIN: **JB01E0N065774**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9C2JB0100NR065657**	Nr Chassi BIN: **9C2JB0100NR065657**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Preto**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Civil**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

-


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002770 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/08/2026 17:43*

Nr Motor: JB01E0N065774 **Nr Chassi: 9C2JB0100NR065657**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	**CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:**	AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	AVARIADO	**CARENAGEM DA RABETA:**	AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	AVARIADO	**PARALAMA TRASEIRO:**	AVARIADO
PAINEL:	AVARIADO	**CARENAGEM DO PAINEL:**	AVARIADO
BLOCO OPTICO:	AVARIADO	**ARO/RODA DIANTEIRO:**	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	**PNEU DIANTEIRO:**	AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	AVARIADO	**FREIO DIANTEIRO:**	OK
FREIO TRASEIRO:	OK	**MANETE DE FREIO:**	OK
MANETE DE EMBREAGEM:	OK	**LUVA DO GUIDÃO:**	AVARIADO
RETROVISOR ESQUERDO:	N/OK	**RETROVISOR DIREITO:**	N/OK
CAPA BANCO:	N/OK	**ESTRIBO:**	AVARIADO
PEDALEIRA DE PARTIDA:	AVARIADO	**ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:**	AVARIADO

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002770 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/08/2026 17:43*

Nr Motor: JB01E0N065774 **Nr Chassi: 9C2JB0100NR065657**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud
- Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	MOTOCICLETA
Placa	[redacted]	**Renavam**	01300882171
Chassi	9C2JB0100NR065657	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	JB01E0N065774	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	HONDA	**Modelo**	POP 110I
Ano Fab.	2022	**Ano Mod.**	2022
Cor	PRETA	**Combustível**	GASOLINA
UF	SP	**Município**	DIADEMA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Cilindradas**	109
Capacidade Passageiros	2	**PBT**	24
Mensagem	MOTOR AGREGADO: JB01E0N065774		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	1.229,11	**Valor Débito IPVA**	514,99
Valor Débito Municipais	553,79	**Valor Débito Licenc**	174,08
Valor Débito Multa	2401,76		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3**********	**Proprietário**	N******* L**** M****** S*****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR		

OK

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	1300882171	**Chassi**	9C2JB0100NR065657
Município	DIADEMA	**UF**	SP
Tipo	MOTOCICLETA	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	HONDA/POP 110I	**Ano Fab**	2022
Ano Mod	2022	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Combustível	GASOLINA	**Cilindradas**	109
Cor	PRETA	**Capacidade Passageiros**	2
PTB	0.24	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	3**********	**Proprietário**	N******* L**** M****** S*****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2024-08-01 às (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1300882171
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1DF7064901	**Código Infração**	6599
Descrição da Infração	CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO	**Data/Hora**	2024-08-01
Local Ocorrência	SP 150 KM 010 METROS 700, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	07965133377
Valor	293.47	**Data Venc.**	2024-11-06

Multas Federais 2024-08-01 às (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1300882171
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP

Número Infração	1DF7064891	**Código Infração**	5800
Descrição da Infração	DEIXAR GUARDAR DIST SEGURANCA LAT/FRONT ENTRE SEU VEIC E DEMAIS E AO BORDO PISTA	**Data/Hora**	2024-08-01
Local Ocorrência	SP 150 KM 010 METROS 700, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	07965133407
Valor	195.23	**Data Venc.**	2024-11-06

Multas Federais 2024-08-01 às (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1300882171
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1DF7064881	**Código Infração**	7684
Descrição da Infração	CONDUZIR MOTOC/MOTON/CICLOM C/ UTIL CAPACETE DE SEG C/ VISEIRA/OCULOS PROT EM DES C/ REGUL CONTRAN	**Data/Hora**	2024-08-01
Local Ocorrência	SP 150 KM 010 METROS 700, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	07965133555
Valor	130.16	**Data Venc.**	2024-11-06

Multas Federais 2024-07-30 às 18:52 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1300882171
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	8TA1011936	**Código Infração**	7587
Descrição da Infração	TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM. P/ TRANSP. PUBL. COLETIVO PASSAG.	**Data/Hora**	2024-07-30 18:52
Local Ocorrência	AV PAULO VI (PINHEIROS-SUMARE), SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	07995385528
Valor	293.47	**Data Venc.**	2024-11-21

Multas Federais 2024-08-02 às 13:24 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1300882171
Cod. Órgão	126100	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	01713036AA	**Código Infração**	6920
Descrição da Infração	DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DO VEICULO EM 30 DIAS, QDO FOR TRANSF A PROPRIEDADE	**Data/Hora**	2024-08-02 13:24
Local Ocorrência	RUA JOAO BRICOLA, 32, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	07996205531
Valor	130.16	**Data Venc.**	2024-11-13

Multas Federais 2025-01-06 às 22:41 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1300882171
Cod. Órgão	126100	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	AA21068898	**Código Infração**	6602
Descrição da Infração	CONDUZIR O VEICULO COM QUALQUER UMA DAS PLACAS SEM LEGIBILIDADE E VISIBILIDADE	**Data/Hora**	2025-01-06 22:41
Local Ocorrência	AV GIOVANNI GRONCHI, 4313, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	08156952375
Valor	293.47	**Data Venc.**	2025-04-09

Multas Federais 2025-01-06 às 22:24 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1300882171
Cod. Órgão	126100	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP

Número Infração	AA21069078	**Código Infração**	6769
Descrição da Infração	CONDUZIR VEIC C/ DEFEITO NO SIST DE ILUMICAO, SINALIZ OU LAMPADAS QUEIMADAS	**Data/Hora**	2025-01-06 22:24
Local Ocorrência	AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 4013, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	08156952618
Valor	130.16	**Data Venc.**	2025-04-09

Multas Federais 2025-01-07 às 21:03 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1300882171
Cod. Órgão	126100	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	AA21153692	**Código Infração**	6602
Descrição da Infração	CONDUZIR O VEICULO COM QUALQUER UMA DAS PLACAS SEM LEGIBILIDADE E VISIBILIDADE	**Data/Hora**	2025-01-07 21:03
Local Ocorrência	AV MINISTRO LAUDO FERREIRA DE, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	08160392605
Valor	293.47	**Data Venc.**	2025-04-09

Multas Federais 2025-01-19 às 19:00 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1300882171
Cod. Órgão	126100	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	AA21962718	**Código Infração**	7030
Descrição da Infração	CONDUZIR MOTOCICLETA, MOTONETA OU CICLOMOTOR SEM CAPACETE DE SEGURANCA SUSPENSAO DIREITO DIRIGIR	**Data/Hora**	2025-01-19 19:00
Local Ocorrência	AVENIDA DAS NACOES 284, DIADEMA/SP	**Cod RENAINF**	08197039186
Valor	293.47	**Data Venc.**	2025-04-23

Multas Federais 2025-01-19 às 19:00 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1300882171
Cod. Órgão	126100	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	AA21962719	**Código Infração**	5207
Descrição da Infração	DIRIGIR SEM ATENCAO OU SEM OS CUIDADOS INDISPENSAVEIS A SEGURANCA	**Data/Hora**	2025-01-19 19:00
Local Ocorrência	AVENIDA DAS NACOES 284, DIADEMA/SP	**Cod RENAINF**	08197039194
Valor	88.38	**Data Venc.**	2025-04-23

Multas Federais 2025-02-16 às 17:37 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1300882171
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	6VA1617399	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2025-02-16 17:37
Local Ocorrência	AVENIDA DAS NACOES UNIDAS (INT, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	10082848424
Valor	130.16	**Data Venc.**	2025-06-12

Multas Federais 2025-03-24 às 20:33 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1300882171
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP

Número Infração	1VA1506652	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2025-03-24 20:33
Local Ocorrência	AV PRESTES MAIA (SANT-AERO),A, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	10186347294
Valor	130.16	**Data Venc.**	2025-07-17

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002770 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 17:43*

Nr Motor: JB01E0N065774 **Nr Chassi: 9C2JB0100NR065657**


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO


MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


LATERAL ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQ


PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00002770 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 17:43*

Nr Motor: JB01E0N065774 **Nr Chassi: 9C2JB0100NR065657**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 750,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R$ 750,00**

Totais:

Sub-Total: **750,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 750,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____