E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM | **Numeração: 00002767**

CG150 FAN ESDI - HONDA

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 11/08/2026 18:05*	Data Vistoria: 28/07/2026 15:00

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **ESTRADA PARTICULAR DOS RÉMEDIOS, 506, TAUBATÉ/SP.**

Complemento: **PÁTIO RICARLUB / TAUBATÉ / patiodomcarmelo@gmail.c**

Vistoria Veicular:

OSA: **1240**			
Modelo: **CG150 FAN ESDI - HONDA**		Ano Fab / Modelo: **2013/2014**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO RICARLUB / TAUBATÉ**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/TAUBATE-SP**		
Nr Motor: **KC16E8E449695**	Nr Motor BIN: **KC16E8E449695**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9C2KC1680ER449695**	Nr Chassi BIN: **9C2KC1680ER449695**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Vermelho**		
Tem KIT GNV: **Não**			
Órgão Apreensor:**Policia Civil**			

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD	Responsável:

Observação:

,



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002767 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:05*

Nr Motor: KC16E8E449695 **Nr Chassi: 9C2KC1680ER449695**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	OK	**CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:**	OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	OK	**CARENAGEM DA RABETA:**	AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	AVARIADO	**PARALAMA TRASEIRO:**	OK
PAINEL:	OK	**CARENAGEM DO PAINEL:**	OK
BLOCO OPTICO:	OK	**ARO/RODA DIANTEIRO:**	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	**PNEU DIANTEIRO:**	AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	AVARIADO	**FREIO DIANTEIRO:**	OK
FREIO TRASEIRO:	OK	**MANETE DE FREIO:**	OK
MANETE DE EMBREAGEM:	OK	**LUVA DO GUIDÃO:**	AVARIADO
RETROVISOR ESQUERDO:	N/OK	**RETROVISOR DIREITO:**	N/OK
CAPA BANCO:	AVARIADO	**ESTRIBO:**	OK
PROTETOR DE ESCAPE:	OK	**ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:**	AVARIADO

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002767 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/08/2026 18:05*

Nr Motor: KC16E8E449695 **Nr Chassi: 9C2KC1680ER449695**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- ✓ **Bin Estadual - Restrições**
- ! **Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo**
- ✓ **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**
- ✓ **Bin Federal - Restrições**
- ✓ **SENATRAN - Restrições**
- ✓ **Recall**
- ✓ **Renajud**
- ✓ **Multas Federais**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	MOTOCICLETA
Placa	[redacted]	**Renavam**	00596561679
Chassi	9C2KC1680ER449695	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	KC16E8E449695	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	HONDA	**Modelo**	CG150 FAN ESDI
Ano Fab.	2013	**Ano Mod.**	2014
Cor	VERMELHA	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	**Município**	TAUBATE-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Cilindradas**	149
Capacidade Passageiros	2	**PBT**	115
Mensagem	MOTOR AGREGADO: KC16E8E449695		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	1.036,70	**Valor Débito Licenc**	174,08

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

Proprietário	H***** H******* C***** J*****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR		

OK

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00596561679
Chassi	9C2KC1680ER449695	**Município**	TAUBATE
UF	SP	**Tipo**	MOTOCICLETA
Categoria	PARTICULAR	**Marca Modelo**	HONDA/CG150 FAN ESDI
Ano Fab	2013	**Ano Mod**	2014
Procedência Veículo	NACIONAL	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
Cor	VERMELHA	**Capacidade Passageiros**	2
PTB	1	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	4**********	**Proprietário**	H***** H******* C***** J*****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Multa RENAINF**	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas

Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

*** ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002767 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:05*

Nr Motor: KC16E8E449695 **Nr Chassi: 9C2KC1680ER449695**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00002767 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:05*

Nr Motor: KC16E8E449695 **Nr Chassi: 9C2KC1680ER449695**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 12.500,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **70,00%**

Valor Depreciado: **R$ 3.750,00**

Totais:

Sub-Total: **3.750,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 3.750,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____