E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO — **Numeração: 00002765**

ONIX 10MT JOYE - CHEVROLET

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 11/08/2026 18:12*	Data Vistoria: 28/07/2026 14:21

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **ESTRADA PARTICULAR DOS RÉMEDIOS, 506, TAUBATÉ/SP.**

Complemento: **PÁTIO RICARLUB / TAUBATÉ / patiodomcarmelo@gmail.c**

Vistoria Veicular:

OSA: **1240**

Modelo: **ONIX 10MT JOYE - CHEVROLET**		Ano Fab / Modelo: **2017/2018**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO RICARLUB / TAUBATÉ**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/TAUBATE**		
Nr Motor: **GFG041129**	Nr Motor BIN: **GFG041129**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BGKL48U0JB101025**	Nr Chassi BIN: **9BGKL48U0JB101025**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: **2XBLNV0525**		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Civil**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

KIT GNV.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002765 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:12*

Nr Motor: GFG041129 **Nr Chassi: 9BGKL48U0JB101025**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Parachoque Traseiro:**	OK
Farol Direito:	Avariado	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Triangulo:**	Não Avaliado
Bancos Dianteiros:	OK	**Bancos Traseiros:**	OK
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	OK
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	**Estepe:**	Não Avaliado
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	Não Avaliado

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Não Avaliado



Parachoque Dianteiro:
Avariado

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002765 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/08/2026 18:12*

Nr Motor: GFG041129 **Nr Chassi: 9BGKL48U0JB101025**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- ✓ Bin Estadual - Restrições
- ! Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- ✓ Bin Federal - Restrições
- ! SENATRAN - Atenção para as Restrições
- ! Recall - Atenção para o recall
- ✓ Renajud
- ! Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	01116216474
Chassi	9BGKL48U0JB101025	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	GFG041129	**Nr Caixa Câmbio**	2XBLNV0525
Categoria	PARTICULAR	**Marca**	CHEVROLET
Modelo	ONIX 10MT JOYE	**Ano Fab.**	2017
Ano Mod.	2018	**Cor**	BRANCA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	**UF**	SP
Município	TAUBATE	**Espécie**	PASSAGEIRO
Potência	80	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Cilindradas	1000	**Capacidade Passageiros**	5
PBT	130	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: -

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	1.564,34	**Valor Débito IPVA**	1.957,85
Valor Débito Licenc	174,08	**Valor Débito Multa**	1.564,34

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

Proprietário	A****** D* S**** D* B*****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	01116216474
Chassi	9BGKL48U0JB101025	**Município**	TAUBATE
UF	SP	**Tipo**	AUTOMOVEL
Categoria	PARTICULAR	**Marca Modelo**	CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE
Ano Fab	2017	**Ano Mod**	2018
Procedência Veículo	NACIONAL	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
Cor	BRANCA	**Potência**	80
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	1
PTB	1	**Recall**	CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0**********	**Proprietário**	A****** D* S**** D* B*****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	CONSTA RESTRIÇÃO GERAL
Restrição 1	INDICADOR MULTA RENAINF	**Restrição 2**	INDICADOR RECALL MONTADORA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Multa RENAINF**	CONSTA
Multas	CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA

RECALL:

RECALL	CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

Multas Federais 07/11/2024 às 22:49 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP TAUBATE
Número Infração	R001202945	**Código Infração**	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	**Data/Hora**	07/11/2024 22:49
Cod RENAINF	R001202945	**Valor**	195

Multas Federais 04/03/2025 às 12:15 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1DH4903131	**Código Infração**	6599
Descrição da Infração	CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO	**Data/Hora**	04/03/2025 12:15
Cod RENAINF	1DH4903131	**Valor**	293

Multas Federais 04/03/2025 às 12:15 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1DH4903121	**Código Infração**	5010
Descrição da Infração	DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH/PPD/ACC	**Data/Hora**	04/03/2025 12:15
Cod RENAINF	1DH4903121	**Valor**	880

Multas Federais 04/03/2025 às 12:15 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1DH4903141	**Código Infração**	6610
Descrição da Infração	CONDUZIR O VEICULO COM	**Data/Hora**	04/03/2025 12:15

CARACTERISTICA ALTERADA

Cod RENAINF	1DH4903141	**Valor**	195

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	CONSTA	**Total de recall**	1

Registro de Recall 2018-06-07

Data	2018-06-07	**Descrição**	CAIXA DE FUSA?VEIS A?? ADIA?A?O DE ISOLANTE NOS TE
Nome	9BG2018001-9103891CAIXA DE FUSA? VEIS A?? ADIA?A?O DE ISOLANTE NOS TE		

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002765 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:12*

Nr Motor: GFG041129 **Nr Chassi: 9BGKL48U0JB101025**


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO


MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


COLUNA DIANTEIRA ESQ


LATERAL ESQUERDA


PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00002765 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:12*

Nr Motor: GFG041129 **Nr Chassi: 9BGKL48U0JB101025**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 46.500,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **40,00%**

Valor Depreciado: **R$ 27.900,00**

Totais:

Sub-Total: **27.900,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 27.900,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____