E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

# LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

**CONSERVADO** — **Numeração: 00002808**

## SANDERO ZEN10MT - RENAULT

[redacted]

| Vistoriador: Anderson Freitas | *Data Impressão: 31/08/2026 09:27* | Data Vistoria: 24/08/2026 11:32 |
|---|---|---|

**Cliente:**

| Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD** | CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99** |
|---|---|

**Local de atendimento:**

Endereço: **R. ANTÔNIO APARECIDO FERRZ, 1550, JARDIM NOVA MANCHESTER, SOROCABA/SP. CEP: 18052-280.**

Complemento: **DEPOSITO da POLICIA FEDERAL / SOROCABA-SP / JOÃO -**

**Vistoria Veicular:**

| OSA: **1359** | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo: **SANDERO ZEN10MT - RENAULT** | | Ano Fab / Modelo: **2019/2020** | Categoria: **Passeio e Utilitário** |
| Local armazenamento: **DEPOSITO da POLICIA FEDERAL / SOROCABA-SP** | Tipo Veículo: **Veículos** | | |
| Placa: [redacted] | UF/Cidade Placa: **SP/JUNDIAI-SP** | | |
| Nr Motor: **B4DC401Q153587** | Nr Motor BIN: **B4DC401Q153587** | Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.** | |
| Nr Chassi: **93Y5SRZ85LJ133205** | Nr Chassi BIN: **93Y5SRZ85LJ133205** | Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.** | |
| Nr Cambio: | Nr Cambio BIN: | | |
| Combustível: | Combustível BIN: | | |
| Cor: | Cor BIN: **Prata** | | |

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

**Leilão:**

| Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD | Responsável: |
|---|---|

**Observação:**

...



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

# CHECKLIST

**ID Vistoria: 00002808** **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 31/08/2026 09:27*

**Nr Motor: B4DC401Q153587** **Nr Chassi: 93Y5SRZ85LJ133205**

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### Estado Geral Do Veículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Parachoque Dianteiro:** | OK | **Farol Direito:** | OK |
| **Farol Esquerdo:** | OK | **Parabrisa Dianteiro:** | OK |
| **Capô:** | OK | **Teto:** | OK |
| **Retrovisor Lado Direito:** | OK | **Retrovisor Lado Esquerdo:** | OK |
| **Porta Dianteira Direita:** | OK | **Porta Dianteira Esquerda:** | OK |
| **Porta Traseira Direita:** | OK | **Porta Traseira Esquerda:** | OK |
| **Porta Malas:** | OK | **Vidro Da Porta Dianteira Direita:** | OK |
| **Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:** | OK | **Vidro Traseiro Esquerdo:** | OK |
| **Vidro Traseiro Direito:** | OK | **Lanterna Traseira Direita:** | OK |
| **Lanterna Traseira Esquerda:** | OK | **Parabrisa Traseiro:** | OK |
| **Chave de Rodas:** | Não Avaliado | **Macaco:** | Não Avaliado |
| **Triangulo:** | Não Avaliado | **Bancos Dianteiros:** | OK |
| **Bancos Traseiros:** | Avariado | **Forração Do Teto:** | OK |
| **Forração Interna:** | Avariado | **Pedais:** | OK |
| **Volante:** | OK | **Alavanca da Marcha:** | OK |
| **Painel de Instrumentos:** | OK | **Pneus Dianteiros:** | Avariado |
| **Pneus Traseiros:** | Avariado | **Rodas Traseiras:** | OK |
| **Estepe:** | Não Avaliado | **Rodas Dianteiras:** | OK |
| **Condição de locomoção:** | Não Avaliado | | |

### Chave do Veículo

| | |
|---|---|
| **Veiculo Possui Chave?:** | Não Avaliado |

### Veiculo

| | |
|---|---|
| **Veiculo Blindado:** | Não |

### Motor

| | |
|---|---|
| **Motor Funcionando:** | Não Avaliado |

# CONSULTAS VEICULARES

**ID Vistoria: 00002808** **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 31/08/2026 09:27*

**Nr Motor: B4DC401Q153587** **Nr Chassi: 93Y5SRZ85LJ133205**

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud
- Atenção para as Multas Federais

## BIN ESTADUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação do veículo** | CIRCULACAO | **Tipo** | AUTOMOVEL |
| **Placa** | [redacted] | **Renavam** | 01214458561 |
| **Chassi** | 93Y5SRZ85LJ133205 | **Tipo Marcação Chassi** | NORMAL |
| **Nr Motor** | B4DC401Q153587 | **Categoria** | PARTICULAR |
| **Marca** | RENAULT | **Modelo** | SANDERO ZEN10MT |
| **Ano Fab.** | 2019 | **Ano Mod.** | 2020 |
| **Cor** | PRATA | **Combustível** | ALCOOL/GASOLINA |
| **UF** | SP | **Município** | JUNDIAI-SP |
| **Espécie** | PASSAGEIRO | **Potência** | 82 |
| **Procedência Veículo** | NACIONAL | **Carroceria** | INEXISTENTE |
| **Cilindradas** | 999 | **Capacidade Passageiros** | 5 |
| **Nr Eixos** | 2 | **PBT** | 147 |
| **CMT** | 228 | **Mensagem** | MOTOR AGREGADO: B4DC401Q153587 |

### Comunicação de Venda

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indicador Comun. Venda** | NÃO INFORMADO | **Data Inclusao Venda** | NÃO INFORMADO |

### Débitos e Multas:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Déb IPVA** | EXISTE DEBITO DE IPVA | **Débito DPVAT** | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT |
| **Déb Licenc** | EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO | **Débito Multas** | EXISTE DEBITO DE MULTA |
| **Valor Débito IPVA** | 7.210,98 | **Valor Débito Municipais** | 586,94 |
| **Valor Débito Licenc** | 174,08 | **Valor Débito Multa** | 586,94 |

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

### Proprietários:

| | |
|---|---|
| **Proprietário** | A**** F***** Z****** B****** |

### Restrições:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação do veículo** | CIRCULACAO | **Restrição 1** | NADA CONSTA |
| **Restrição 2** | NADA CONSTA | **Restrição 3** | NADA CONSTA |
| **Restrição 4** | NADA CONSTA | **Restrição Financeira** | NADA CONSTA |
| **Restrição Administrativa** | NADA CONSTA | **Restrição Furto** | NADA CONSTA |
| **Restrição Guincho** | NADA CONSTA | **Restrição RENAJUD** | NADA CONSTA |
| **Restrição Judicial** | NADA CONSTA | **Restrição Tributária** | NADA CONSTA |
| **Restrição Ambiental** | VEICULO COM INSPECAO VEICULAR | | |

OK

## SENATRAN / FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Consulta** | SENATRAN / FEDERAL | **Situação** | EM CIRCULACAO |
| **Placa** | [redacted] | **Renavam** | 01214458561 |
| **Chassi** | 93Y5SRZ85LJ133205 | **Município** | JUNDIAI |
| **UF** | SP | **Tipo** | AUTOMOVEL |
| **Categoria** | PARTICULAR | **Marca Modelo** | RENAULT/SANDERO ZEN10MT |
| **Ano Fab** | 2019 | **Ano Mod** | 2020 |
| **Procedência Veículo** | NACIONAL | **Nr Eixos** | 2 |
| **Combustível** | ALCOOL/GASOLINA | **Cor** | PRATA |
| **Potência** | 82 | **Capacidade Passageiros** | 5 |
| **CMT** | 2 | **PTB** | 1 |
| **Recall** | NADA CONSTA | **CPF/CNPJ Proprietário** | 4********** |
| **Proprietário** | A**** F***** Z****** B****** | | |

### SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação** | EM CIRCULACAO | **Restrição** | CONSTA RESTRIÇÃO GERAL |
| **Restrição 1** | INDICADOR MULTA RENAINF | **Restrição Judicial** | NADA CONSTA |
| **Multa RENAINF** | CONSTA | **Multas** | CONSTA |

### Roubo e Furto Ativo:

| | |
|---|---|
| **Roubo e Furto Ativo** | NADA CONSTA |

### RECALL:

| | |
|---|---|
| **RECALL** | NADA CONSTA |

### RENAJUD:

| | |
|---|---|
| **RENAJUD** | NADA CONSTA |

### Multas Federais 04/10/2023 às 19:04 (CORTESIA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Placa** | [redacted] | **Órgão Autuado** | CET-SP |
| **Número Infração** | SIB9224822 | **Código Infração** | 7633 |
| **Descrição da Infração** | DIRIGIR VEICULO SEGURANDO O TELEFONE CELULAR | **Data/Hora** | 04/10/2023 19:04 |
| **Cod RENAINF** | SIB9224822 | **Valor** | 293 |

### Multas Federais 25/10/2023 às 19:20 (CORTESIA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Placa** | [redacted] | **Órgão Autuado** | CET-SP |
| **Número Infração** | SIB9418748 | **Código Infração** | 7587 |
| **Descrição da Infração** | TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM. P/ TRANSP. PUBL. COLETIVO PASSAG. | **Data/Hora** | 25/10/2023 19:20 |
| **Cod RENAINF** | SIB9418748 | **Valor** | 293 |

### Laudo CSV

| | |
|---|---|
| **CSV** | CSV não encontrado na base consultada. |

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

## RECALL

| | |
|---|---|
| **Registro de recall** | NADA CONSTA |

## RENAJUD

| | |
|---|---|
| **Registro de renajud** | NADA CONSTA |

## FOTOS DO VEÍCULO

**ID Vistoria: 00002808** **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 31/08/2026 09:27*

**Nr Motor: B4DC401Q153587** **Nr Chassi: 93Y5SRZ85LJ133205**




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03




ADICIONAL 05

**ID Vistoria: 00002808** **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 31/08/2026 09:27*

**Nr Motor: B4DC401Q153587** **Nr Chassi: 93Y5SRZ85LJ133205**

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: **R$ 44.500,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **30,00%**

Valor Depreciado: **R$ 31.150,00**

**Totais:**

Sub-Total: **31.150,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 31.150,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____