E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL — **Numeração: 00002825**

CLASSIC SPIRIT - CHEVROLET

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 09/10/2026 09:49*	Data Vistoria: 01/10/2026 13:50

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Estrada Municipal - R. Adolfo Batista da Crus, 400, CAJURU, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. CEP: 12226-773.**

Vistoria Veicular:

OSA: **1359**			
Modelo: **CLASSIC SPIRIT - CHEVROLET**		Ano Fab / Modelo: **2004/2005**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO MoviLegal / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/JACAREI-SP**		
Nr Motor: 5J0014855	**Nr Motor BIN: 5J0020346**	Condições Motor: **MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)**	
Nr Chassi: **9BGSN19N05B166014**	Nr Chassi BIN: **9BGSN19N05B166014**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		
Tem KIT GNV: **Não**			
Órgão Apreensor:**Policia Civil**			

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

MOTOR TROCADO



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002825 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 09/10/2026 09:49*

Nr Motor: 5J0014855 **Nr Chassi: 9BGSN19N05B166014**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Farol Direito:**	Avariado
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	OK	**Teto:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	Faltando	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Porta Traseira Direita:	OK	**Porta Traseira Esquerda:**	OK
Porta Malas:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Traseiro Esquerdo:**	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Bancos Dianteiros:	Avariado	**Bancos Traseiros:**	Avariado
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	Avariado
Pedais:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	Avariado	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	Avariado

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Não Avaliado

Veiculo

Veiculo Blindado:	Não

Motor

Motor Funcionando:	Não Avaliado

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002825 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 09/10/2026 09:49*

Nr Motor: 5J0014855 **Nr Chassi: 9BGSN19N05B166014**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- ⚠ Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- ⚠ Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- ✓ Bin Federal - Restrições
- ⚠ SENATRAN - Atenção para as Restrições
- ✓ Recall
- ✓ Renajud
- ⚠ Atenção para as Multas Federais
- ⚠ Numeração do MOTOR digitada difere da BIN
- ⚠ Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00844019500
Chassi	9BGSN19N05B166014	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	5J0020346	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	CHEVROLET	**Modelo**	CLASSIC SPIRIT
Ano Fab.	2004	**Ano Mod.**	2005
Cor	BRANCA	**Combustível**	GASOLINA
UF	SP	**Município**	JACAREI-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	92
Procedência Veículo	NACIONAL	**Capacidade Passageiros**	5
Mensagem	MOTOR AGREGADO:		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	397,69	**Valor Débito Multa**	226,09

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3**********	**Proprietário**	G****** D* S**** L****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA	**Restrição Ambiental**	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR
			OK

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	00844019500	**Chassi**	9BGSN19N05B166014
Município	JACAREI	**UF**	SP
Tipo	AUTOMOVEL	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	GM/CLASSIC SPIRIT	**Ano Fab**	2004
Ano Mod	2005	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Combustível	GASOLINA	**Cilindradas**	1600
Cor	BRANCA	**Potência**	92
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	2
Recall	NADA CONSTA	**CPF/CNPJ Proprietário**	39216668806
Proprietário	GUSTAVO DA SILVA LEITE		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2025-04-12 às 01:26 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00844019500
Cod. Órgão	270990	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP SAO JOSE DOS CAMPOS
Número Infração	P001796589	**Código Infração**	5452
Descrição da Infração	ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRE	**Data/Hora**	2025-04-12 01:26
Local Ocorrência	AV DOS SINDICALISTAS Nº592, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP	**Cod RENAINF**	10235910724
Valor	195.23	**Data Venc.**	2025-08-04

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002825 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 09/10/2026 09:49*

Nr Motor: 5J0014855 **Nr Chassi: 9BGSN19N05B166014**



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQ


PLACA


COLUNA TRASEIRA DIR


DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA


COLUNA DIANTEIRA DIR


INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002825 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 09/10/2026 09:49*

Nr Motor: 5J0014855 **Nr Chassi: 9BGSN19N05B166014**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 15.200,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%**

Valor Depreciado: **R$ 1.520,00**

Totais:

Sub-Total: **1.520,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 1.520,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____