



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00002841



PRISMA 14L LT - CHEVROLET



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 21/10/2026 10:30

Data Vistoria: 14/10/2026 14:29

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Guimarães MG

CPF/CNPJ: 18.602.052/0001-01

Vistoria Veicular:

OSA: 9

Modelo: PRISMA 14L LT - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 2011/2012

Categoria: Passeio e Utilitário

Tipo Veículo: Veículos

Placa: HLK8014

UF/Cidade Placa:
MG/GUIMARANIA-MG

Nr Motor: NAC095147

Nr Motor BIN: NAC095147

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:
9BGRP69X0CG281660

Nr Chassi BIN:
9BGRP69X0CG281660

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 11844962

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN:

Cor: Cinza

Cor BIN: Cinza

Quilometragem: 187.107 km

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Guimarães MG

Responsável: Hugo Caixeta

Observação:

Veículo funcionando, com vazamento na tampa de válvulas e possível falha no câmbio, com relato de alguma marcha escapando, sem identificação de qual marcha.



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002841

Placa: HLK8014

Data Impressão: 21/10/2026 10:30

Nr Motor: NAC095147

Nr Chassi: 9BGRP69X0CG281660

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✗ Avariado
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✗ Avariado	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Bancos Dianteiros:	✓ OK
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Pneus Dianteiros:	✗ Avariado
Pneus Traseiros:	✗ Avariado	Rodas Traseiras:	✓ OK
Estepe:	✓ OK	Rodas Dianteiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	⚠ Não Avaliado		

Chave do Veículo

Veículo Possui Chave?: ✓ Sim

Veículo

Veículo Blindado: ✗ Não

Motor


Motor Funcionando: ✓ Sim



Estepe:



OK



Veículo Possui Chave?:



Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002841

Placa: HLK8014

Data Impressão: 21/10/2026 10:30

Nr Motor: NAC095147

Nr Chassi: 9BGRP69X0CG281660

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	HLK8014	Renavam	00418094535
Chassi	9BGRP69X0CG281660	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	NAC095147	Nr Caixa Câmbio	11844962
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	PRISMA 14L LT	Ano Fab.	2011
Ano Mod.	2012	Cor	CINZA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	MG
Município	GUIMARANIA-MG	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	97	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1400
Capacidade Passageiros	5	PBT	140
CMT	200	Mensagem	MOTOR AGREGADO: NAC095147



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

LICENCIAMENTO

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	A***** D* P*** E A D** E**
-----------------------	--------	--------------	----------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002841

Placa: HLK8014

Data Impressão: 21/10/2026 10:30

Nr Motor: NAC095147

Nr Chassi: 9BGRP69X0CG281660



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO








PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO	COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA
		
DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA	COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR
		
INTERIOR 02	INTERIOR 03	INTERIOR 04
		
INTERIOR 05	ADICIONAL 01	ADICIONAL 02
		

ID Vistoria: 00002841	Placa: HLK8014	Data Impressão: 21/10/2026 10:30
Nr Motor: NAC095147	Nr Chassi: 9BGRP69X0CG281660	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 14.500,00	Valor FIPE: R\$ 29.035,00	
Depreciação (%): 0,00%	Valor Depreciado: R\$ 14.500,00	
Totais:		
Sub-Total: 14.500,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 14.500,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____